

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 42

Text: **Baufortschritt in der 42. Kalenderwoche 2021**

Auf den Bildern sind die die offenen Baugruben der Wasser und Kanalbauer zu sehen, die oben beim ehemaligen Elektro-Geschäft Huber an den Hausanschlüssen arbeiten.

Auf einigen der Bilder sieht man einen Betonschacht mit Stahldeckel. Das ist ein Unterflur-Elektrant. Dieser dient später zum Anschluss der umliegende elektrischen Bauteile, wie z.B. Bodenstrahler, sowie als Versorgungspunkt für Veranstaltungen und dergleichen.

Zum weitem Bauablauf:

Die Leitungsbauer werden kommende Woche noch in dem oberen Bereich beschäftigt sein. Die Firma Bauer hätte dann in diesem Abschnitt etwas Zeit aufgeholt.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 42. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern sind die die offenen Baugruben der Wasser und Kanalbauer zu sehen, die oben beim ehemaligen Elektro-Geschäft Huber an den Hausanschlüssen arbeiten.

Auf einigen der Bilder sieht man einen Betonschacht mit Stahldeckel. Das ist ein Unterflur-Elekrant. Dieser dient später zum Anschluss der umliegende elektrischen Bauteile, wie z.B. Bodenstrahler, sowie als Versorgungspunkt für Veranstaltungen und dergleichen.

Zum weitem Bauablauf:

Die Leitungsbauer werden kommende Woche noch in dem oberen Bereich beschäftigt sein. Die Firma Bauer hätte dann in diesem Abschnitt etwas Zeit aufgeholt.

Bilder der 42. Kalenderwoche 2021

