

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2023 KW 15

Text: **Baufortschritt in der 15. Kalenderwoche 2023**

Auf der Baustelle wurde in der 15. Kalenderwoche vor allem im Baufeld H gearbeitet. Hier haben die Pflasterer in den letzten Tagen den Platz vor dem Eingang des Herzoglichen Kastens gepflastert.

Im vorderen Bereich des Baufeldes Richtung Stadtplatz muss die Firma Porr noch etliche Sinkkästen einbauen und anschließen.

Im Baufeld E ist der Gehweg vor der Zufahrt zum Fotoladen fertig und der Fußgängerdurchgang beim Unteren Tor wieder begehbar.

Beim unteren Brunnenplatz haben die Bauhofmitarbeiter noch die restlichen Baumenschutzgitter montiert.

Außerdem wurden bei den beiden Brunnenplätzen die Blühstreifen bepflanzt

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 15. Kalenderwoche 2023

Auf der Baustelle wurde in der 15. Kalenderwoche vor allem im Baufeld H gearbeitet. Hier haben die Pflasterer in den letzten Tagen den Platz vor dem Eingang des Herzoglichen Kastens gepflastert.

Im vorderen Bereich des Baufeldes Richtung Stadtplatz muss die Firma Porr noch etliche Sinkkästen einbauen und anschließen.

Im Baufeld E ist der Gehweg vor der Zufahrt zum Fotoladen fertig und der Fußgängerdurchgang beim Unteren Tor wieder begehbar.

Beim unteren Brunnenplatz haben die Bauhofmitarbeiter noch die restlichen Baumenschutzgitter montiert.

Außerdem wurden bei den beiden Brunnenplätzen die Blühstreifen bepflanzt

Bilder der 15. Kalenderwoche 2023





